$H_K - F_A$ (Knoop Hardness-Abrasion Factor) Diagram



$P_{g_F} - \nu_d$ Diagram